

2006年5月17日

「PowerProducer3」インストールについてのご注意

【対象機種】

PX-760シリーズおよびPX-755シリーズ

【現象】

対象製品に付属しておりますアプリケーションディスク「PowerProducer3最新アップデートパッチ」を実行した場合、以下の動作にて問題が発生致します。

1. ディスクイメージの保存においてイメージの作成が出来ません。
2. DVD+R DLディスクへの書き込みを行うことが出来なくなります。
(DVD-R DL ディスクへの書き込みは出来ます)

【回避方法】

本問題を回避するには、一旦 PowerProducer3 の再インストールを行い、PowerProducer3 最新アップデートパッチの実行を行わないでご利用下さい。

既にアップデートパッチを導入されているお客様の場合は、一旦PowerProducer3のアンインストールした後再度PowerProducer3のインストールを実行して頂きますようお願い申し上げます。

なお、最新アップデートパッチの実行を行わない場合でも、動作上問題は発生いたしません。

お客様には大変ご迷惑をおかけして恐縮ではございますが、何卒よろしくようお願い申し上げます。